

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

Datos generales

Nombre del proyecto	Oficina de Cobro Panamá		
Lugar	Taller Mantenimiento Botija	Fecha	17-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@mps.com
Persona a cargo de la inspección	Proq. Quintana		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo			
Humedad relativa	83.7%	Soleado		Época Seca
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa
Velocidad del viento	0.0 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)
Temperatura	27.5°C			0978061 0538698

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Taller de Mantenimiento Botija	CO y SO ₂	0978061 0538698	Equipo fijo en reparación	3:23 pm	4:23 pm	1h	Anea RAE
Equipo fijo	CO y NO ₂	"	"	7:33 pm	8:33 pm	1h	Anea RAE
Observaciones							
Elaborado por	Proq. Quintana			Fecha: 17-4-17	Hora: 3:23 pm		
Recibido por	[Firma]			Fecha: 21-4-17	Hora: 3:00 pm		

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

Datos generales

Nombre del proyecto	Hogar de Che Panamá		
Lugar	Fuente 64- Taller de Soldadura	Fecha	18-4-17
Promotor	MPSA.	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@fgm.com
Persona a cargo de la inspección	Pablo Quinto		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo			
Humedad relativa	72.1%	Soleado		Época Seca
Dirección del viento	—	Nublado	/	Época Lluviosa
Velocidad del viento	0.0	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)
Temperatura	27.6°C			0978453 0539120

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Fuente 64	CO y NO ₂	0978453 0539120	Soldadura	8:34 am	9:34 am	1h	Que RAB
	CO y SO ₂			9:47 am	10:47 am	1h	Que RAB

Observaciones

Elaborado por

Recibido por

Fecha: 18-4-17

Fecha: 21-4-17

Hora: 8:34 am

Hora: 3:00 pm

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Pánuco		
Lugar	Taller de Soldadura - P. Pánuco	Fecha	18-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Obula
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.obula@fgmb.com
Persona a cargo de la inspección	Proy Quintana		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo			
Humedad relativa	70.8%	Soleado		Época Seca
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa
Velocidad del viento	3.5 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)
Temperatura	29.6°C			0977867 0539979

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Taller de Soldadura	CO y SO ₂	0977867 0539979	Generadores eléctricos	3:21 pm	4:21 pm	1h	Aura RAE
	CO y NO ₂		Gases de las soldaduras	4:31 pm	5:31 pm	1h	Aura RAE

Observaciones

Elaborado por

Proy Quintana

Fecha: 18-4-17

Hora: 3:21 pm

Recibido por

Agustina Obula

Fecha: 21-4-17

Hora: 3:00 pm

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Jobre Panamá		
Lugar	Campamento GAP	Fecha	19-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@sqml.com
Persona a cargo de la inspección	Peggy Quintana		

Condiciones climáticas

Parámetros	Estado del tiempo			
Humedad relativa	61.9%	Soleado		Época Seca
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa
Velocidad del viento	1.0 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)
Temperatura	32.7°C			0995550 0533370

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Generadores del Camp.	CO y NOx	0995550 0533370	Generadores eléctricos	10:51 am	11:51 am	1 h	Area RAE
GAP	CO y SO2			12:11 pm	1:11 pm	1 h	Area RAE
Observaciones							
Elaborado por	Peggy Quintana			Fecha:	19-4-17	Hora:	10:51 am
Recibido por	Agustina Varela			Fecha:	21-4-17	Hora:	3:00 pm

CADENA DE CUSTODIA (EMISIONES GASEOSAS)

Datos generales				
Nombre del proyecto	Hidro de Cobre Panamá			
Lugar	Taller Mecánico - Pta Prieta		Fecha	19-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto		Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@gmail.com	
Persona a cargo de la inspección	Pto Quinto			

Condiciones climáticas					
Parámetros	Estado del tiempo				
Humedad relativa	57.0°C	Soleado	☒	Época Seca	
Dirección del viento	—	Nublado		Época Lluviosa	☒
Velocidad del viento	0.0 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	0995979 0533607
Temperatura	32.5°C				

Características generales del monitoreo							
Puntos de Monitoreo	Gases Monitoreados	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de gases	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Taller Mecánico	CO y SO ₂	0995979	Gases de soldadura	2:03 pm	3:03 pm	1h	Aria RAE
Pta. Prieta		0533607					
	CO y NO ₂			3:24 pm	4:24 pm	1h	Aria RAE
Observaciones							
Elaborado por	Pta. Prieta			Fecha:	19-4-17	Hora:	2:03 pm
Recibido por	[Signature]			Fecha:	21-4-17	Hora:	3:00 pm